



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

SMAX

歐規風鏡 轉接座



安裝說明書
Assembly Instructions

注意事項



- ❖ 轉接座之套筒應裝在轉接座以及支架中間，墊片需墊在轉接座及支架外側。
後照鏡支架須安裝於風鏡支架與原廠支架（風鏡內支架）中間。



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>